



Product Service

**Mehr Sicherheit.
Mehr Wert.**

TÜV SÜD Product Service GmbH • Ridlerstraße 65 • 80339 München • Deutschland

SKYLOTEC GmbH
Professional Protective Equipment
Im Bruch 15

D-56533 Neuwied

Ihre Zeichen/Nachricht vom	Unsere Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum	Seite
	MSL-MUC-kn Volker Kron	089 5008-4191 volker.kron@tuev-sued.de	089 5008-4316	26.03.2010	1 von 1

Bestätigung Richtlinienkonformität Steigschutzläufer SPEED

Sehr geehrter Herr Rinklake,

EN 353-1 wurde offiziell als harmonisierte Norm zurückgezogen, somit löst die Norm alleine keine Konformitätsvermutung aus, sondern es sind zusätzliche Prüfungen nötig.

Für ihr Produkt Steigschutzläufer SPEED wurden durch unser Haus folgende Prüfungen gemacht:

- Prüfung in Schiene SKYTAC (BMP Nr.: P5 09 06 56368 089)
- Prüfung in der Schiene Typ LMB (BMP und Bericht noch in Arbeit)

Zusätzlich wurden Prüfungen des Läufers in den beiden Schienen vom TÜV NEL mit Dummies gemacht (Anlagen).


Durch diese weiterreichenden Prüfungen werden die Forderungen von VG 11 und die Anforderungen der PSA-Richtlinie erfüllt und die Gültigkeit der PSA-Zertifizierung kann aufrecht erhalten werden.

Dieses Schreiben gilt als Ergänzung zu der betreffenden EG-Baumusterprüfbescheinigung.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD PRODUCT SERVICE GMBH
TEC-SPORT
Sachverständiger:

Volker Kron



Anhang: NEL-Tests, Anfrage

Handelsregister München
HRB 85742
Id.-Nr.: DE 129484267
Bankverbindung:
HypoVereinsbank München
Kto. 48 852 211 • BLZ 700 202 70

Aufsichtsratsvorsitzender:
Dr. Axel Stepken
Geschäftsführer:
Joachim Birnthal (Sprecher)
Lothar Weihofen

Telefon: +49 89 5008-40
Telefax: +49 89 5008-4222
www.tuev-sued.de

TÜV SÜD Product Service GmbH
Niederlassung München
Ridlerstraße 65
80339 München
Deutschland